

製造中止後7年以上経過した製品をお使いのお客様へ

(HIRANUMA(平沼産業)製品を安心してご使用いただくために)

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
日頃よりHIRANUMA製品をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

さて、弊社では製造中止後の保守部品・消耗品の供給を原則7年とさせていただいております。裏面リストの装置は、製造中止後7年以上が経過、もしくは7年に近づいております。メーカーとしてできるだけ長く装置をお客様にお使いいただけるよう努力いたして参りますが、保守部品・消耗品の入手に関しまして、価格アップ、入手困難など問題のある部品が出てくる可能性があり、お客様のご要望に添えない場合が出てくるのが想定されます。

裏面に対象となる主な装置を記載いたします。対象機をご使用のお客様には、以上の現状をご理解いただき、機器更新のご申請をご検討いただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

今後とも、HIRANUMA製品をご愛顧いただけますよう、
よろしくお願い申し上げます。

以上



COM-555



COM-980



COM-980Win



COM-450



COM-2000



COM-1500



COM-2500



COM-1600



COM-1700

自動滴定装置、および関連製品

■ 製造中止後7年以上経過している主な製品

形式	品名	製造中止年	保守対応期限
COM-555	自動滴定装置	2002年 2月	2009年 2月
COM-980	自動滴定装置	2002年 2月	2009年 2月
COM-980Win	自動滴定装置	2002年 2月	2009年 2月
UCB-900	オートビュレット	2002年 2月	2009年 2月
RTR-100	プロセスタイトレータ	2003年 7月	2010年 7月
RTR-300	プロセスタイトレータ	2003年 7月	2010年 7月
RTR-500	プロセスタイトレータ	2003年 7月	2010年 7月
COM-450	自動滴定装置	2004年 5月	2011年 5月
UCB-100	オートビュレット	2004年 5月	2011年 5月
COM-2000	自動滴定装置	2004年 8月	2011年 8月
COM-1500	自動滴定装置	2004年11月	2011年11月
COM-2500	自動滴定装置	2010年 3月	2017年 3月
COM-1600	自動滴定装置	2010年 3月	2017年 3月
ALT-200	全自動滴定装置	2012年 2月	2019年 2月
RTR-700	プロセスタイトレータ	2014年 3月	2021年 3月
COM-1700	自動滴定装置	2015年 9月	2022年 9月

■ その他

上記製品もしくは、2002年以前にご購入いただきました自動滴定装置および関連製品につきまして、保守対応期限以降も、可能な限り対応いたしますが、補修部品を要する修理、オーバーホールで、その補修部品が代替品も含めて入手不可能となった場合は、個別にご相談させていただきます。

株式会社HIRANUMA

本社・水戸事業所 〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1739
東京オフィス TEL 03-5962-3413
大阪オフィス TEL 080-9554-8237
名古屋オフィス TEL 080-8420-3981

お問い合わせは—